



- Second coeur du village après la place de la Bielle, la place de la mairie souffre d'un manque d'organisation de l'espace. L'enrobé règne sur la totalité de l'aire.



- Malgré un espace disponible très important, les commerces ne possèdent pas un recul suffisant pour installer une terrasse ou aménager un devant de porte sécurisé.

Analyse sensible

Secteur 2

Place de la Mairie

Bordée de commerce et de services, la place ressemble à un grand carrefour couvert d'enrobé.

La priorité donnée aux trafics automobile ainsi qu'au stationnement des poids lourds, n'a pas permis de créer des espaces réservés aux piétons en particulier devant la mairie et les commerces.



- Les deux platanes sont les seuls points durs de la place, mais leur état phytosanitaire les rend dangereux. La signalétique est regroupée autour du platane, elle reste peu visible et efficace.



- Le parvis de la mairie n'est pas marqué, et l'entrée est peu visible.